

# スクーター&レジャータイヤ交換（タイヤ代&交換工賃）

（税込表示価格）（単位：円）

リム径 インチ	サイズ	構造		製造年	モデル	タイヤ代	区分	交換工賃	合計
		TL	WT						
10	DUNLOP D307 300-10 305507 <前後輪共通>	○		98～	ジュリオ	5,060	前	5,225	10,285
		○		92～	ジョルノ				
		○		91～	スーパーDIO SR				
		○		91～	タクト		後	6,270	11,330
		○		88～	チャンプ				
		○		87～	JOG50/C				
10	DUNLOP D307 3.50-10 305509 <前後輪共通>	○		87～	スペイシー125	7,200	前	5,225	12,425
		○		88～	リード50				
		○		84～	XC125シグナス				
		○		98～	ヴェクスター		後	6,270	13,470
		○		91～	アドレスV100				
		○							
10	DUNLOP D307 80/100-10 305519 <前後輪共通>	○		02～	TODAY	4,840	前	5,225	10,065
		○		15～	タクト				
		○		12～	ジョルノ				
		○		18～	VINO		後	6,270	11,110
		○		18～	JOG				
10	DUNLOP D307 80/90-10 305511 <前後輪共通>	○		97～	ディオフィット	5,800	前	5,225	11,025
		○							
		○							
		○					後	6,270	12,070
		○							
		○							
10	DUNLOP D307 90/100-10 305515 <前後輪共通>	○		95～	スペイシー125	8,900	前	5,225	14,125
		○							
		○							
		○					後	6,270	15,170
		○							
		○							
10	DUNLOP D307 90/90-10 305513 <前後輪共通>	○		14～	DUNK	5,610	前	5,225	10,835
		○		01～	DIO				
		○		94～	ライブDIO				
		○		01～	JOG		後	6,270	11,880
		○		04～	VINO				
		○		98～	JOG Z2				

## スクーター&レジャータイヤ交換（タイヤ代&交換工賃）

（税込表示価格）（単位：円）

リム径 インチ	サイズ	構造		製造年	モデル	タイヤ代	区分	交換工賃	合 計
		TL	WT						
10	DUNLOP D307 100/90-10 305517 <前後輪共通>	○		96~	ジョーカー	7,600	前	5,225	12,825
		○							
		○							
		後	6,270				13,870		
								○	
								○	

（税込表示価格）（単位：円）

リム径 インチ	サイズ	構造		製造年	モデル	タイヤ代	区分	交換工賃	合 計
		TL	WT						
12	DUNLOP D307 90/90 305521 <前後輪共通>	○				8,500	前	5,225	13,725
		○							
		○							
		後	6,270				14,770		
								○	
								○	
12	DUNLOP D307 100/80 305523 <前後輪共通>	○				8,900	前	5,225	14,125
		○							
		○							
		後	6,270				15,170		
								○	
								○	
12	DUNLOP D307 120/70 332878 <前後輪共通>	○				8,400	前	5,225	13,625
		○							
		○							
		後	6,270				14,670		
								○	
								○	

## スクーター&レジャータイヤ交換（タイヤ代&交換工賃）

<前輪・フロント・Front>

（税込表示価格）（単位：円）

リム径 インチ	サイズ	構造		製造年	モデル	タイヤ代	区分	交換工賃	合 計
		TL	WT						
12	DUNLOP D307 110/70-12 332877	○				9,200	前	5,225	14,425
		○							
		○							
		○							

## スクーター&レジャータイヤ交換（タイヤ代&交換工賃）

<前輪・フロント・Front>

(税込表示価格) (単位:円)

リム径 インチ	サイズ	構造		製造年	モデル	タイヤ代	区分	交換工賃	合 計
		TL	WT						
14	DUNLOP スクースマート2 80/90-14	○				9,300	前	5,225	14,525
		○							
		○							
14	DUNLOP D307 90/90-14	○				8,600	前	5,225	13,825
		○							
		○							
14	DUNLOP D307 100/80-14	○				8,600	前	5,225	13,825
		○							
		○							
16	DUNLOP スクースマート2 80/90-16	○				10,400	前	5,225	15,625
		○							
		○							

## スクーター&レジャータイヤ交換（タイヤ代&交換工賃）

<後輪・リアタイヤ・Rear>

(税込表示価格) (単位:円)

リム径 インチ	サイズ	構造		製造年	モデル	タイヤ代	区分	交換工賃	合 計
		TL	WT						
12	DUNLOP D307 130/70-12	○				10,400	後	10,450	20,850
		○							
		○							
10	DUNLOP D307 110/80-10	○				10,700	後	6,270	16,970
		○							
		○							
14	DUNLOP スクースマート2 90/90-14	○				10,300	後	10,450	20,750
		○							
		○							
14	DUNLOP D307 100/90-14	○				9,300	後	10,450	19,750
		○							
		○							
14	DUNLOP D307 120/70-14	○				9,900	後	10,450	20,350
		○							
		○							